Arch	itetto F	ROBERT	O NAN	ETTI						
		TI	RIBUNA	ALE CIV	/ILE I	DI B	OLO:	GNA	2	
		GIUI	DICE : I	Dott.ssa	ANNA	MA	ARIA	ROSSI		
				*	* *					
			AGGIO	ORNAM	ENTO) PE	ERIZI	A		
	in	sede di p	rocedu	ra di liq	uidazi	one (ex art	.14 ter L	.3/12	
			-1,1,:11	*	* *		***************************************			
Deb	itori:						- Micilia			
] e				11 - 12 - 11 -			
Liqu	iidatore	:								
Dott. SALVATORE CATORANO										
* * *								-		
A seguito della richiesta del Liquidatore nominato, Dott. Salvatore Catorano,								0,		
il s	ottoscri	tto già	CTU i	ncaricato	nella	a pi	rocedu	ıra eseci	ıtiva, n.RG	Е
310/	2013,	contro i	Sogget	ti Debit	ori ha	pro	ovved	uto a pi	resentare un	na
integ	grazione	e alla peri	zia già p	resentat	a il 10.	10.2	2014.			
				*	* *					
		II	DENTIF	FICAZIO	ONE C	CAT	ASTA	LE		-
Iden	tificazio	one catast	tale dell'	immobil	e:					-
CAT	FASTO	FABBR	ICATI	– Comui	ne di Ir	nola	(Bo)			1
n.	Fgl	mapp	sub	ZC	Cat.	C	1.	Cons.	R.C. €	
1	208	150	4		A2		9	,5 vani		-
2	208	150	5		C2		1	00 mq.		1
CAT	FASTO	TERRE	CNI – Co	mune di	Imola	(Во)			-
n.	Fgl	mapp	Porz.	Qual/c	SUP.(ha	a.are.ca)	Ded	R.D.	€ R.A. €	
									1	111

	Arch	itetto R	ROBERTO	NANETTI					
									Pagina 2 di 5
	4	208	192	terreno	00.00.56				
	5	208	193	terreno	00.14.88				
	Iden	tificazio	one della pr	oprietà:					
	1.		(S	oggetto debitore) nato a l			,	
				proprietà per 1/2	2 (un mez	zzo) in s	separazion	e dei beni.	
	2.		(Sc	oggetto debitore)	nata a				
				_) proprietà per	1/2 (un	mezzo) in separ	azione dei	
	b	eni.							
			CONSI	STENZA E UB	ICAZIO	NE IM	MOBILI		
	Immobile cielo/terra ad uso abitazione al piano terreno e primo ed interrato,								
	ad uso deposito al piano terreno e piano primo e numero tre appezzamenti di								
	terreno, sito nel Comune di Imola Frazione Ponticelli e loc. Mezzo Colle, in								
	via Murazze n.2. Nello specifico composto da abitazione al piano terreno e								
	prim	o con a	nnesse can	tina e centrale ter	rmica al	piano ir	nterrato; lo	cali ad uso	
	depo	sito al	piano ter	reno e primo e	comun	icanti d	con l'allog	gio; corte	
	pertinenziale (B.C.N.C.) e numero tre appezzamenti di terreno, senza edifici								
	sovrastanti, adiacenti tra loro. Il tutto per una superficie lorda di circa mq.								
	190	per l'alle	oggio; di ci	rca 70 mq. per ca	antina e o	entrale	termica; d	i circa mq.	
	8,5 [per il te	rrazzo; di	circa mq. 125 pe	er i depo	siti; di	circa mq.	850 per la	
	corte pertinenziale; e circa mq. 1.623 (catastalmente determinati) per i terreni								
- Remedie	agric	coli.	-11						
				* *	*				
	II C	ΓU ha e	ffettuato ur	n primo accesso,	con som	mario r	ilievo dell	'edificio, il	
	giorr	no 16.0	7.2014 all	a presenza del	Sig.			(Soggetto	
	eseci	utato) p	oer elabora	re la perizia esti	mativa d	i cui er	a stato inc	aricato. In	

	ragina 4 un 5
che, in occasione del cattivo tempo (forti piogge o eventi nevosi), potrebbe	
diventare piuttosto instabile. La frana interessa principalmente un percorso,	
non asfaltato che risulta interrotto a seguito dello smottamento del terreno.	
Sempre su indicazione del sig si è appreso che lo	
smottamento rende difficoltoso, se non impossibile, l'accesso tramite tale	
 strada all'impianto di approvvigionamento idrico dall'acquedotto. Tale	
 impianto, interrato, potrebbe essere stato anche danneggiato, ma non è	
possibile appurarlo senza opere di scavo ed indagini specifiche.	
Il CTU ritiene che sia opportuno segnalare le circostanze che precedono	
 precisando che sarà <u>a totale onere e carico del futuro aggiudicatario,</u>	
approntare tutte le opportune indagini al sistema di approvvigionamento	
idrico.	
Il sopralluogo esclusivamente visivo all'immobile ha evidenziato	
esternamente alcune fessurazioni, in particolare al piano terreno nel fronte	
verso l'evento franoso oltre che, nelle pareti perimetrali, nei pressi dei	
rivestimenti in mattone faccia a vista. Il Sig relazionava	
che non aveva notato peggioramenti della situazione in tempi recenti.	
E stato eseguito il sopralluogo anche all'interno, a tutti i piani, e sono state	
rinvenute fessurazioni, almeno visivamente, non profonde.	
Si possono notare anche visibili cedimenti nei marciapiedi che contornano	
l'edificio ed in particolare nel fronte verso la frana. Sono evidenti	
avvallamenti e cedimenti con rotture della pavimentazione; tali cedimenti	
interessano anche i pozzetti di raccolta delle acque piovane dal coperto e	
questo crea, come indicato dal Sig problemi allo scarico.	
Sarà a totale onere e carico del futuro aggiudicatario incaricare un tecnico	

	ı
Architetto ROBERTO NANETTI	
	Pagina 5 di 5
strutturista di fiducia per la verifica strutturale completa ed approfondita	
dell'immobile. Sarà <u>a totale onere e carico del futuro aggiudicatario</u> il	
compenso professionale per il tecnico incaricato.	
* * *	
A seguito di quanto riscontrato e dell'attuale stato dei luoghi, in accordo con	
il Liquidatore, si è creduto opportuno provvedere ad un aggiornamento della	
valutazione del bene.	
Valore di mercato perizia 10.10.2014: 450.000,00 €	
Base d'asta perizia 10.10.2014: (abbattimento40%) 270,000,00 €	
Considerando che in fase esecutiva sono andati deserti due tentativi d'asta,	
considerando l'attuale stato dei luoghi si ritiene opportuno prevedere un	
abbattimento ulteriore del prezzo di mercato del 20%.	
Attuali valutazioni:	
Valore di mercato 29.05.2018: 360.000,00 €	
Base d'asta:(abbattimento40%) arr. per eccesso 220.000,00 €	
* * *	
Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l'incarico affidatogli, il	
sottoscritto si dichiara a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore	
chiarimento che fosse ritenuto necessario.	
Con Osservanza	
Bologna 29 maggio 2018	
IL CONSULENTE TECNICO	
(Architetto Roberto Nanetti)	
ROBERTO NAME VIVI	
Allegata documentazione fotografica	
ECONSERV.	



Ortofoto (da Google Earth)

























