



Foto n. 1 – Il piccolo borgo in via Pian dei Grilli e il fabbricato in esame



Foto n. 2 – Ingresso al fabbricato in esame. Ingresso scala non legittimo.



Foto n. 3 – Piano terra. Cucina con camino.



Foto n. 4 – Piano terra. Soggiorno.



Foto n. 5 – Piano primo. Camera da letto.




Foto n. 6 – Piano primo, camera da letto singola.




Foto n. 7 – Vano scale.



Foto n. 8 – Piano interrato. Ingresso all'autorimessa e cantine su terreno di altra proprietà.