



Foto n. 1 – Il trilocale al piano terra privo di area esterna di pertinenza.



Foto n. 2 – Posizione indicativa del posto auto esterno scoperto. La posizione non è ben individuata sul posto.





Foto n. 3 – Soggiorno con angolo cottura.



Foto n. 4 – Diffusa presenza di umidità nei muri.



Foto n. 5 – Bagno finestrato con doccia e diffusa presenza di umidità.



Foto n. 6 – Scatolare nella camera da letto matrimoniale.