



*Figura 5: Appezamento registrato al foglio 93, particella 793, con struttura al grezzo, in confine con residenza, estranea dalla procedura.*



*Figura 6: Viabilità incompleta e comune ai beni, sia pignorati in procedura, che isolati dagli stessi provvedimenti.*



*Figura 7: Scorcio della porzione catastale, al foglio 93, particella 797, con infissi e cerchia.*



*Figura 8: Cavedagna di servizio ai lotti (non pignorata), con arrivo alla gleba, individuata al catasto, con foglio 93, particella 813; in cui si trovano attrezzature da cantiere edile.*