



*Figura 9: Soggiorno, con l'accesso al terrazzo, che aggetta sul cortile interno ed opposta alla via San Donato.*



*Figura 10: Terrazzo dell'alloggio, con passaggio dal soggiorno ed areazione della cucina.*



*Figura 11: Tipologia d'infissi in p.v.c., con vetrocamera, in sostituzione di quelli originari, dell'epoca di costruzione (1960).*



*Figura 12: Tipologia di frutti elettrici ad incasso, in sostituzione di quelli originari; è visibile il pavimento primigenio.*